

Leiðbeiningar fyrir uppáhellingarvél

Fetco 3L

- Best er að hafa kveikt á vélinni allan sólarhringinn.
- **Setjið 150 gr. af kaffi í filterinn eða 3 sléttfullar skeiðar (svarta skeiðin)**
- Skolið brúsa með heitu vatni fyrir fyrstu uppáhellingu dagsins.
- Setjið brúsa undir trektina. Munið að hafa gráa tappann á lokinu opinn.
- Ýtið á “uppáhellingatakkann” (sem sýnir fulla uppáhellingu) og haldið honum inni í u.þ.b. 3 sekúndur.
- Ef hella á uppá hálfu könnu (2 lítra) er það takkinn fyrir neðan og 100 gr eða 2 skeiðar settar í filterinn.



Hafðu samband við söludeild Kaffideildar OJK-ISAM fyrir frekari aðstoð í síma 5354000

Leiðbeiningar fyrir uppáhellingarvél

Fetco 4L

- Best er að hafa kveikt á vélinni allan sólarhringinn.
- **Setjið 200 gr. af kaffi í filterinn eða 4 sléttfullar skeiðar (svarta skeiðin)**
- Skolið brúsa með heitu vatni fyrir fyrstu uppáhellingu dagsins.
- Setjið brúsa undir trektina. Munið að hafa gráa tappann á lokinu opinn.
- Ýtið á “uppáhellingatakkann” (sem sýnir fulla uppáhellingu) og haldið honum inni í u.þ.b. 3 sekúndur.
- Ef hella á uppá hálfu könnu (2 lítra) er það takkinn fyrir neðan og 100 gr eða 2 skeiðar settar í filterinn.



Hafðu samband við söludeild Kaffideildar OJK-ISAM fyrir frekari aðstoð í síma 5354000

Hreinsun á kaffibrúsum

Fetco

- Gott er að hreinsa brúsa vikulega.
- Setjið 1 matskeið af Urnex hreinsidufti í brúsann.
- Fyllið upp með heitu vatni.
- Setjið rörið (mælinn) í brúsann.
- Látið standa í c.a. klukkustund.
- Skolið brúsann vel eftir hreinsun.
- **ATH: Það má aldrei leggja rörið/mælinn í bleyti þar sem það getur eyðilagt mælinn.**



Hafðu samband við söludeild
Kaffideildar OJK-ISAM fyrir
frekari aðstoð í síma 5354000